FISHER®
MANUFACTURING COMPANY
Commercial Faucets Since 1936

CODOS DE ½" Y ¾"

- Los Codos Eliminan el Engarce y los Daños en las Mangeras
- Los Codos están Diseñados para Girar el Agua 90° Detrás de la Pared Dentro del Margen Normal de 2"

Por qué son necesarios los codos?

Los codos facilitan la instalación al girar el paso de agua 90°, deja más espacio para conectar las líneas de agua. Esto evita que se doblen u otros daños en las líneas de agua.





Codos
#2400-2103 ½" Latón simple
#64211 ½" Par de latón
#71498 ½" Acero inoxidable individual
#71447 ½" Par de acero inoxidable
#5000-2103 ¾" Latón simple

Por qué Fisher?

Acero inoxidable

- Asientos de acero inoxidable garantizados de por vida
- Cartuchos giratorios de dos piezas para reducir los costos de mantenimiento
- Tornillos de asiento de acero inoxidable
- Tornillos de mango de acero inoxidable.

Latón

- Identificación visual del tallo
- Topes de cartucho interno
- Válvulas de retención en cartucho
- Cierre cerámico